

N様・M様邸新築工事現場検査記録簿

第3回目(上棟検査)


日時 2019年3月27日14:50-15:30

出席 清水目氏・市村

天候 晴れ

確認事項

レーザーで計測の結果、柱の垂直精度は問題ありません。



N様・M様邸新築工事現場検査記録簿

第3回目(上棟検査)

日時 2019年3月27日14:50-15:30

出席 清水目氏・市村


天候 晴れ

確認事項

前頁から続く



床合板の含水率は問題ありません。



ダイライトはずれ釘はその場で増し打ち完了させました。

